

廁所整修與改善記錄

一、改善項目：廁所地坪有明顯高低差、地面易積水且磁磚無止滑功用。

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
<p>說明：地坪有明顯高低差</p>	<p>說明：地面洩水坡度調整</p>	<p>說明：地面平坦裝設止滑磚不易滑倒</p>
		
<p>說明：地坪有明顯高低差</p>	<p>說明：地面洩水坡度調整且裝設止滑磚</p>	<p>說明：鋪設止滑磚地面平坦</p>
		
<p>說明：一樓原有天花板</p>	<p>說明：降板弭平高低差</p>	<p>說明：入口處弭平高低差</p>

二、改善項目：改善通風不佳易有臭味

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
<p>說明：窗戶位置太高，無法通風，易有臭味，且出入為同一通道，有隱私疑慮。</p>	<p>說明：將窗戶更改為玻璃磚，增加光線進入。</p>	<p>說明：玻璃磚增加光線進入，改善整體採光效果。</p>
		
<p>說明：出入為同一通道，有隱私疑慮。</p>	<p>說明：加設摺擺隔間，增進個人如廁隱私。</p>	<p>說明：出入口更改為格柵設計，易通風，且設隔間，注重個人如廁隱私。</p>
		
<p>說明：一樓原有天花板</p>	<p>說明：加設排氣管與存水灣，避免臭味停留</p>	<p>說明：加設通氣管</p>


三、改善項目：改善男女共廁與便器比例不均

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
<p>說明：小便斗為傳統按壓式，易漏水。</p>	<p>說明：降低地板消除高低差</p>	<p>說明：設置社福小便斗</p>
		
<p>說明：男女共廁，同一出入口</p>	<p>說明：裝設隔板，營造友善廁所芬圍</p>	<p>說明：設置電子式小便斗</p>
		
<p>說明：僅有 2 間蹲式廁所且易漏水</p>	<p>說明：新設蹲式廁所</p>	<p>說明：坐式馬桶</p>

四、改善項目：洗手台在走廊上，學生行走時易碰撞

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
<p>說明：洗手台在廁所外邊的走廊上且只有一個，造成行走時易碰撞。</p>	<p>說明：放樣整修中</p>	<p>說明：增設親子洗手槽，利於低級學生使用。</p>
		
<p>說明：洗手台在走廊上，學生行走時易碰撞</p>	<p>說明：移除走廊之洗手台</p>	<p>說明：學生在走廊易於行走</p>
		
<p>說明：洗手台在走廊上，學生行走時易碰撞</p>	<p>說明：增設親子洗手台</p>	<p>說明：學生在走廊易於行走</p>

五・改善項目:未設有安全扶手，牆面瓷磚脫落，壁癌嚴重。

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
		
		
<p>說明：牆面瓷磚脫落，壁癌嚴重。</p>	<p>說明：防水塗料，整修中</p>	<p>說明：牆面做防水與鋪設瓷磚 營造舒適如廁環境。</p>